

Инструкции по установке манометра перепада давления для модели 224

Перед отправкой манометра перепада давления (PDI) для модели 224 он прошел калибровку и тестирование, поэтому он сразу готов к установке. Использование нижеуказанной процедуры установки должно обеспечить оптимальную и безаварийную работу оборудования и должно устранить опасность повреждения его.

- 1. Предоставляются два (2) конусных штуцерных соединения типа "папа" SAE. На корпусе они обозначены символами "IN" и "Out". Убедитесь в том, что соединения подключаются правильно. Неправильное подключение не приведет к повреждению прибора PDI, просто он будет работать неправильно.
- 2. Прибор PDI необходимо устанавливать выше того места, где расположены технологические соединения маслоотделителя, чтобы обеспечить сток самотеком. Входной технологический трубопровод должен быть снабжен петлей или ловушкой для конденсата (конфигурация манометра с U-образной трубкой), чтобы в максимальной степени сократить вероятность попадания масла и микрочастиц в манометр PDI.
- 3. Переключатель настроен на величину дифференциала в 12 фунтов/кв. дюйм (на прирост перепада давления).
- 4. Электрические коммутации осуществляются с помощью двух (2) проводов марки 22Awg. 105C с номинальным напряжением 300 В и длиной 12 дюймов. Номинал переключателя 60 Вт, 3А. В результате коммутационного напряжения и силы тока мощность активной нагрузки (при 24 В постоянного тока) не должна превышать 60 Вт.
- 5. Оборудование с такими переключателями предназначено для систем с низкой величиной напряжения, в которых не требуется наличие защиты для клемм проводников, или в которых переключатель устанавливается в другом корпусе, где к нему отсутствует доступ.
- 6. Материалы
 - а. Уплотнители: неопрен
 - б. Внутренние компоненты: нержавеющая сталь
 - в. Корпус: алюминий
 - г. Фитинги: конусного вида, расточка 45°, тип "папа", алюминий, SAE
- 7. Цвет шкалы в предоставленном приборе показывает всего лишь принятую производителем конфигурацию. Переход с зеленого в желтый используется для шкал с номиналом в 10 фунтов/кв. дюйм (0,7 бар), а переход с желтого на красный используется для номинала 13 фунтов/кв. дюйм (0,9 бар).
- 8. <u>Предупреждение:</u> все регулировки должен выполнять компетентный персонал при отключенном оборудовании.
- 9. <u>Предупреждение:</u> подключение электрических коммутаций должны выполнять подготовленные работники с соблюдением норм по электротехнической безопасности соответствующей страны.

Вопросы? Звоните по телефону 1-800-552-9300 или 630.293.5910, или обращайтесь к нам по электронной почте: temprite@temprite.com